

x 4



Made in Estonia, EU

info@huum.eu  
huum.eu  
#huumsauna

HUUM OÜ  
Vinkli 2, Tartu  
51014 Estonia

## EE Uputuskrae


- Valmista uputuskraele ette ava, vt joonis allpool.
- Oluline on, et jätaksid kruvide kinnitamiseks ava nurkadesse kaldlõiked.
- Aseta liistud nii, et need istuksid avasse.
- Puuri liistude kinnituspunktide keskele kruvide jaoks  $\varnothing 3$  mm augud.
- Kinnita liistud kaasasolevate kruvidega. Valmis!

Leia ajakohaseim materjal meie kodulehelt [www.huum.ee](http://www.huum.ee)

## EN Embedding Flange

- Prepare an opening for the embedding flange. See the figure below.
- It is essential that you don't cut off the corners of the opening.
- Place the slats so that they fit into the opening.
- Pre-drill  $\varnothing 3$  mm holes according to the screw holes of the slats.
- Fasten the corners using screws. Done!

Find the latest updates on our website [www.huum.eu](http://www.huum.eu)



Uputuskrae ava joonis / Figure to cut the opening